

Annexure-D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.AEE;PWD: MYS:AE-1:2026-227 500 Dated: 17.08.2026

It is certified that the existing building **NPS INTERNATIONAL SCHOOL** (name of the building or premises) at Survey No.21, Anjandri road, Vijaynagar 4th stage, 2nd Phase, Mysore - (address) is having block (s)/ Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in	Block	Ground floor	First floor	Second floor	Third floor
School	(1)				
No.of Floor (s) in the Block	G+3	2312.84 sq.mtr	2427.45 sq.mtr	2312.84 sq.mtr	2312.84 sq.mtr

The building is owned/occupied by **NPS INTERNATIONAL SCHOOL** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Public Works Department** (Name of Department / Govt.) on **14.08.2026** (date of inspection) in the presence of Smt. Akhila Dinesh, Principal (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building /premises is fit for occupancy for running school ,hence Building Safety Certificate is issued with effect from **14.08.2026 to 13.08.2031**, for a period of **05 Years** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

CONDITIONS:


To the school management:

1. The instructions outlined in the Karnataka Government circular dated 25.09.2024 should be strictly followed.
2. The instructions outlined in the Karnataka Government circular dated 07.05.2022 should be strictly followed.
3. Necessary drinking water facilities shall be provided for the said school building.
4. Separate toilet facilities shall be provided for boys, girls and the disabled in the said school building and cleanliness shall be maintained on a mandatory basis.
5. A ramp system for the disabled should be made in the said school building.

6. The said school building should be inspected from time to time and necessary maintenance should be done.
7. In case of any modification to the said school building, permission and approval from the concerned authority must be obtained.
8. If, during an unexpected inspection of the school building by this office, any deficiencies or failure to maintain the school building are found, the safety certificate of the school building will be cancelled immediately

Issued on 14.08.2026 at..... by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal: v. 

Name : MAHADEVASWAMY V

Designation : Assistant Executive Engineer,
PWD No.1 Sub-Division,

Name & Address of Department/ Office: Vinoba Road, Mysuru-570005

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

Office of the Assistant Executive Engineer,
Public Work Department,
No.1 Sub Division, Nazarbad,
Mysore-

Mail: aeepwdmysore@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ:ಲೋ.ಇ:ನಂ:1 ಉವಿ :ಮೈ:ಸ.ಇಂ.1:2026-27

500
ಎ: 17.08.2026

ರವರಿಗೆ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ
#21 ಅಂಜನಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ
ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ
ಮೈಸೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ,ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ ದಲ್ಲಿರುವ
ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ:2019 ದಿ.07.05.2022.
2) ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ:2019 ದಿ25.09.2024.
3) ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ : ದಿನಾಂಕ 05.08.2026

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೈಸೂರು ,ವಿಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಘಟ್ಟ
ದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು
ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆದು Abhivridhi Infratech (ISO 9001-2015 Certified and ISO 17025:2017
Certified Testing Lab) Vijayanagra 4th stage. 2nd phase, Mysore ರವರು ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ ಪರಿಕ್ಷಾ
ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 14.08.2026 ರಂದು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿಯವರು
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ (ಜಿ+3) ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
ನೆಲಮಹಡಿ-2312.84 ಚ.ಮೀ,ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ-2427.45 ಚ.ಮೀ,ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ-2312.84 ಚ.ಮೀ,
ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ-2312.84 ಚ.ಮೀ, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 9365.97 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು,
ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಇನ್ನಿತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (Building
Safety Certificate) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ,


ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (1) ಮತ್ತು (2) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಅನ್ವಯ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14.08.2026 ರಿಂದ 13.08.2031 ರ ವರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು :

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ :

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 25.09.2024ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 07.05.2022ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಶಿಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.